PAR69-LP-001 ?? S02

วันที่ออกเอกสาร 28/01/69

ชื่อ /สกุล /แผนก แผนกบุคคล และแผนกบัญชี

เหตุการที่เกิดขึ้น

_ได้รับรายงานจากพนักงานป้องกันการสูญเสีย เนื่องจากพบปัญหาลูกค้าได้ขับรถชนหลังคาเมทัลชีทลานจอดรถและรถขนส่งชนคานเมทัลชีทหลังคาหน้าร้านบ่อยครั้งจึงขอให้พนักงานรวมกันหาแนวทางป้องกันแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ

https://tube.sys9.co/videos/embed/2159fa8c-259b-4374-9348-d72ea2df0133







วินิจฉัยสาเหตุของปัญหา	มาตรการแก้ไขปัญหา /ป้องกัน
1. รถใหญ่จอดลงสินค้าหน้าร้านและชิดซ้ายทำให้ชนเมทัลชีท	1. ขนส่งรถใหญ่เช่นลงตะแกรงเหล็กลวดถาข่ายถัก รถเข็นปูน ให้ลงสินค้าบริเวณหน้าหน้าลานคลัง D และให้ขนส่งจัดเรียงลงพาเลทและใช้โฟร์คลิฟท์ตักให้ขนส่งเรียงสินค้าที่หน้าร้าน 2. หากให้รถขนส่งลงสินค้าหน้าร้านให้มีพนักงานตรวจรับสินค้าร่วมตรวจสอบความเรียบร้อย
2. กรณีลานจอดรถยังไม่มีที่จอดรถสำหรับรถที่มีการผูกมัดสินค้าสูงเกิน 2.5 เมตรให้กับลูกค้า	2. กำหนดช่องจอดจดให้กับลูกค้าและมีป้ายบอกชัดเจนว่าสำหรับรถที่มีการผูกมัดด้านหลัง
3. ป้ายเตือนไม่ชัดเจน	3. ทำป้ายเตือนให้ชัดเจนสติ๊กเกอร์ขนาดความสูง

4. ไม่มีคนคอยให้สัญญาณ 4. จัดทำระเบียบการทำงานของ รปภ. คอยโบกรถให้ลูกค้าสำหรับลูกค้า
ที่มีสินค้ามัดด้านหลังหรือรถท
ี่สูงเกิน 2.5 เมตร

Revision #8
Created 28 January 2026 05:35:30 by ฝ่ายพัฒนาระบบปฏิบัติการ
Updated 14 March 2026 03:52:24 by ฝ่ายพัฒนาระบบปฏิบัติการ